

工事状況写真（全景）



工事状況写真 (コンクリート打設工事 ランプウェイ)



工事状況写真（型枠脱型 ランプウェイ）



工事状況写真 (防湿工事 中継棟)



工事状況写真（配筋工事 中継棟 1F スラブ）



工事状況写真（型枠工事 中継棟腰壁）



工事状況写真（コンクリート打設工事 中継棟腰壁）



工事状況写真（型枠工事 2階建て駐車場）



工事状況写真（コンクリート打設工事 2階建て駐車場）



工事状況写真（型枠脱型 2階建て駐車場）



工事状況写真（基礎埋戻し 2階建て駐車場）



工事状況写真（掘削工事 平屋駐車場）

