



## 大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.3

令和元(2019)年11月



大和高田市マスコットキャラクター  
みくちゃん

令和元年(2019年)9月3日より着手した杭工事は、11月11日に完了しました。  
引き続き掘削工事・鉄筋工事にも着手しています。  
掘削残土搬出車両、生コンクリートの運搬車両通行の際は安全に配慮し、出入口誘導員を増員して作業を進めていきますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。



■ 杭高さ立会検査状況(①掘削深さ)

建物基礎部分となる地中の躯体を構築するため、掘削工事に着手しました。(全景は下の写真)  
写真は市監督員、工事監理者立会いのもと11月11日に施工が完了した杭の高さの検査を行っています。



■ 掘削床付け立会検査状況(②砕石厚さ)

基礎躯体下の均しコンクリート打設前の砕石の厚みを確認しています。



■ 掘削状況(全景:南東より)

掘削工事の状況写真です。  
12月より基礎部分の躯体工事が本格的に始まります。



■ 基礎梁配筋状況

基礎部分の地中梁鉄筋組立状況です。  
雨等の天候による工程の影響を回避するため、基礎梁鉄筋を地上面にて先行して組み立てています。