

工事状況写真（全景）





工事状況写真（腰壁コンクリート打設工事 ランプウェイ）



工事状況写真（型枠脱型 ランプウェイ）





工事状況写真（タイトフレーム取付 中継棟）



工事状況写真（屋根折版葺き 中継棟）





工事状況写真（各階スラブ配筋工事 中継棟）





工事状況写真（各階スラブコンクリート打設工事 中継棟）





工事状況写真（タイトフレーム取付 2階建て駐車場）





工事状況写真（2F スラブ配筋工事 2階建て駐車場）





工事状況写真 (2F スラブコンクリート打設工事 2階建て駐車場)





工事状況写真（鉄骨建方 平屋駐車場）

